

PUFAS Anlauger und Entfetter SC

Anwendungsbereich:

Entfernt starke und fetthaltige Verschmutzungen von allen Lackflächen, die für einen neuen Anstrich vorbereitet werden sollen. Macht den Untergrund für Neuanstriche haftfähig, griffig und gründlich sauber. PUFAS Anlauger löst hervorragend Fett, Schmutz und Nikotin von lackierten Flächen, Kacheln und Kunststoffen aller Art, z. B. Fußböden, Gartenmöbeln und Fensterrahmen. Ideal auch für schwer zugängliche Stellen wie Heizkörper usw.

Eigenschaften:

- ideale Untergrundvorbehandlung für jede Lackierung auf alten Anstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- geruchlos

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Trinatriumphosphat, Natriumcarbonat und Hilfsmittel

pH-Wert: >11

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da eingetrocknete Spritzer später schwer zu entfernen sind.

Anlagen:

500 g PUFAS Anlauger in 5 l Wasser einrühren und vollständig auflösen. Mit Pinsel, Bürste oder Schwamm auftragen. Bei starken Verschmutzungen kann eine höhere Konzentration angesetzt werden (500 g auf 3,75 l). Nach der Anwendung von PUFAS Anlauger die behandelte Fläche gründlich mit Wasser nachwaschen. Nach vollständiger Durchtrocknung kann der neue Anstrich erfolgen.

Reinigen:

500 g PUFAS Anlauger in 7,5 l Wasser auflösen. Die zu reinigende Fläche mit Schwamm oder Bürste unter leichtem Druck mit der Anlaugerpaste abwaschen. Gründlich mit Wasser nachspülen.

Hinweise:

Glas- und Metallteile vor der Behandlung abdecken. Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzern schützen. Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
005001000	4007954050019	100 g
005012000	4007954050064	500 g
005003000	4007954050033	5 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.